


Substituição de Luminárias da Lateral da RWY 10L/28R



ESTÁ PREVISTA NA MADRUGADA DO DIA 30/05/2023 A SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS LUMINÁRIAS DA LATERAL DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM (RWY) 10L/28R.

ESSAS LUMINÁRIAS DEIXARÃO DE SER HALÓGENAS E PASSARÃO A SER DE LED.

Luminárias da lateral de uma RWY.



Luminárias da lateral de uma RWY.

Imagem ilustrativa

OBSERVAÇÕES

- Há NOTAM publicado para o dia da intervenção;
- As luminárias da lateral da RWY 10R/28L já foram substituídas pelo mesmo LED há aproximadamente 5 anos;
- Quando foram substituídas as luminárias da RWY 10R/28L, não tivemos relato de pilotos sobre problemas durante o pouso / decolagem;
- Contatem o Safety do GRU Airport (safety@gru.com.br) caso algum piloto tenha problema após a substituição das luminárias da lateral da RWY 10L/28R.

