

Manobra Errônea de Aeronave no Pátio por Meios Próprios

ONTEM, 14/08/2023, TIVEMOS MAIS UMA OCORRÊNCIA NA QUAL A AERONAVE REALIZOU UMA MANOBRA POR MEIOS PRÓPRIOS, DESSA VEZ DENTRO DA POSIÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVE, COM A INTENÇÃO DE CORRIGIR A POSIÇÃO DE ESTACIONAMENTO QUE FORA INSTRUÍDA AOS PILOTOS.





NO ENTANTO, ESSA MANOBRA É **PROIBIDA** EM SBGR DEVIDO AO RISCO DE JET BLAST NAS ÁREAS DOS PÁTIOS.

TRAJETO REALIZADO PELA AERONAVE

IMAGEM DA OCORRÊNCIA

Não houve danos ou lesão.



Área que uma aeronave é estacionada e onde ocorre a movimentação de pessoas e veículos.

Limite das áreas do pátio com a área de movimentação de aeronaves por meios próprios ou reboque.

Há uma Carta de Acordo Operacional (CAOp) entre a TWR-GR e o GRU Airport que traz as regras de movimentação de aeronaves além de outras premissas, sendo o item 3.14.3 referente à proibição dessa manobra:

3.14.3 É proibida a manobra de giro da aeronave no pátio por meios próprios para correção da manobra de ingresso no pátio ou posição de estacionamento.

PILOTOS, NÃO EXECUTEM NENHUM TIPO DE MANOBRA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA TWR-GR.

