

A Anac publicou nesta terça-feira (5) um ASO (Alerta de Segurança Operacional) com informações de alerta sobre o início de operação do sinal 5G no Brasil.

No documento a Anac afirma que continua acompanhando a evolução do tema em conjunto com a Anatel e faz a seguinte recomendação aos proprietários, operadores de aeronaves e tripulações:

- Reportar à ANAC via endereço eletrônico (e-mail) pac@anac.gov.br se houver suspeita de interferência no equipamento rádio altímetro da aeronave, durante a operação, principalmente a baixa altura, que possa estar relacionada à operação de sinal 5G, incluindo no reporte o máximo de informações possíveis quanto à localização da ocorrência do evento, assim como os efeitos percebidos na aeronave.

Veja a íntegra do ASO 0003-0/2022: <https://tinyurl.com/fkm4nf58>

O SNA reforça a importância de os aeronautas relatarem qualquer interferência para contribuir com a segurança operacional.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SNA.

Canais de atendimento: <https://tinyurl.com/sna-atendimento>

Associe-se ao SNA

Via site: <https://tinyurl.com/associe-se-sna>

Via Whatsapp: 11 98687-0052