

RIOGaleão orienta para comunicação da tripulação de voo com o ATC e o Apron Control do aeroporto

O departamento de segurança de voo da RIOGaleão, administradora do Aeroporto Internacional Tom Jobim (RJ), emitiu um boletim de segurança operacional na sexta-feira (21) com orientações para comunicação das tripulações de voo com o ATC (controladores de tráfego aéreo) e o Apron Control (serviço de controle de pátio).

Durante o deslocamento da aeronave na área de manobras, as tripulações devem manter contato permanente com a Torre de Controle do Galeão (TWR-GL). Já durante a entrada e saída das aeronaves dos pátios, a comunicação deve ser feita com a Apron Control.

Veja a OS 036/2023 da RIOGaleão: <https://tinyurl.com/os-036-2023>

Em caso de dúvida, entre em contato com o SNA.

Canais de atendimento: <https://tinyurl.com/atendimento-sna>

Associe-se ao SNA

Via site: <https://tinyurl.com/associe-se-ao-sna>

Via Whatsapp: 11 98687-0052

Juntos vamos mais longe