

SNA oficia Gol sobre irregularidade na acomodação classe 3 em Boeing 737 NG/MAX

O SNA oficiou a Gol Linhas Aéreas após denúncias de tripulantes sobre possíveis irregularidades na acomodação classe três em aeronaves Boeing 737 NG/MAX.

Leia o ofício enviado à empresa: <https://tinyurl.com/bdz9a9n6>

A utilização da classe de descanso “Crew Rest Couch”, que é operada pela Gol atualmente, implica na negociação de Acordo Coletivo de Trabalho, para que sejam respeitados os limites da tabela B3 do RBAC 117.

O SNA reforça que essa questão é preocupante, sobretudo com relação à segurança de voo, uma vez que há reportes relacionados ao não fornecimento de um cinto extensor para a segurança dos tripulantes.

Em caso de dúvida, entre em contato com o SNA.

Canais de atendimento: <https://tinyurl.com/atendimento-sna>

Associe-se ao SNA

Via site: <https://tinyurl.com/associe-se-ao-sna>

Via Whatsapp: 11 98687-0052